ABS Quality Evaluations

Certificado de Conformidad

AES ANDES S.A.

Avenida Rosario Norte 532, Piso 19 - Las Condes
Santiago
Chile

(CON SITIOS LISTADOS EN ANEXO ADJUNTO)

ha sido evaluado por ABS Quality Evaluations, Inc. y fue confirmado en conformidad con los requisitos establecidos por:

ISO 55001:2014

GESTIÓN DE ACTIVOS NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DE ORIGEN HIDRÁULICA Y TÉRMICA, INCLUYENDO SUS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO EN ARGENTINA, CHILE Y COLOMBIA

MANAGEMENT OF ASSETS REQUIRED FOR THE OPERATION AND MAINTENANCE OF POWER GENERATION PLANTS OF HYDRAULIC AND THERMAL ORIGIN, INCLUDING THEIR ADMINISTRATIVE AND SUPPORT PROCESSES IN ARGENTINA, CHILE AND COLOMBIA

Certificado No.	65029
Fecha Efectiva:	12 Abril 2023
Fecha de Expiracion:	07 Enero 2025
Fecha de Emision:	12 Abril 2023

Dominic Townsend, President

La validez de este certificado esta basada en la realizacion de auditorias periodicas al sistema de gestion, dentro del alcance arriba descrito, y esta sujeto a una oportuna comunicacion por escrito a ABS Quality Evaluations, Inc. de cambios significativos en el sistema de gestion o sus elementos.

ABS Quality Evaluations, Inc. 1701 City Plaza Drive, Spring, TX 77389, U.S.A.
La validez de este certificado puede confirmarse en www.abs-qe.com/cert_validation.

Copyright 2011-2023 ABS Quality Evaluations, Inc. All rights reserved.

ABS Quality Evaluations

ISO 55001:2014

Certificado de Conformidad

Anexo

Certificado No. 65029

AES ANDES S.A.

En los Sitios Siguientes:

Sitio:	Avenida Rosario Norte 532, Piso 19 - Las Condes Santiago Chile	Sitio:	VENTANAS Ruta F30-E Camino Costero, S/N Ventanas Chile
Actividad:	Gestión de SGAt, Normativo, Compras y Almacenamiento, Ingeniería y Proyectos, Comercio de energía y Recursos Humanos	Actividad:	Operación y mantenimiento de unidades de generación térmica.
Sitio:	COMPLEJO MEJILLONES Séptima Industrial, 1100 Industrial Portuario de Mejillones Chile	Sitio:	CENTRALES CORDILLERA Camino de Alfafal, S/N Región Metropolitana Chile Chile
Actividad:	Operación y mantenimiento de unidades de generación térmica.	Actividad:	Operación y mantenimiento de unidades de generación hidráulicas. Seguridad de presas.
Sitio:	AES CENTRAL TERMICA TERMOANDES Ruta Nacional, 9 Salta Argentina	Sitio:	ALICURA Ruta Nacional 237, Km 1539 Provincia de Neuquén, Neuquen Argentina
Actividad:	Operación y mantenimiento de unidades de generación ciclo combinado	Actividad:	Operación y mantenimiento de unidades de generación hidráulica. Seguridad de presas.

La validez de este certificado puede confirmarse en www.abs-qe.com/cert_validation.

Copyright 2011-2023 ABS Quality Evaluations, Inc. All rights reserved.

ABS Quality Evaluations

ISO 55001:2014

Certificado de Conformidad

Anexo

Certificado No. 65029

AES ANDES S.A.

En los Sitios Siguientes:

Sitio:	CENTRAL HIDROELÉCTRICA AES CHIVOR Santa María, Boyacá Santa Maria Colombia	Sitio:	CENTRAL NUEVA TOCOPILLA Calle Balmaceda, S/N Tocopilla Chile
Actividad:	Operación y mantenimiento de unidades de generación hidráulicas. Seguridad de presas	Actividad:	Operación y mantenimiento de unidades de generación térmica.
Sitio:	Complejo San Nicolás (Paraná & Bloque 5 San Nicolás) Roman Subiza 1960, B2900 San Nicolas de los Arroyos, Buenos Aires Argentina	Sitio:	Pequeña Central Hidroeléctrica Tunjita Vereda el Volador, Municipio de Macanal - Boyacá Colombia Colombia
Actividad:	Operación y mantenimiento de unidades de generación	Actividad:	Operación y mantenimiento de unidades de generación hidráulicas

La validez de este certificado puede confirmarse en www.abs-qe.com/cert_validation.

Copyright 2011-2023 ABS Quality Evaluations, Inc. All rights reserved.